



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000095455

FOTO 1


Referencia Localidad (Letrero,Otro)



09/07/2026
11°26'42.012"S 77°14'51.924"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Dirección
1NE 73, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°27'19.73412"
Longitud
W 77°14'51.018"
Distancia
1 yd
Fecha
9/7/2026 09:54
Altitud
156 yd a.s.l

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



09/07/2026
11°27'19.782"S 77°14'51.078"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 4


Foto tomada del NOC



09/07/2026
11°27'19.679"S 77°14'51.082"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 5

Foto del Acta firmada



09/07/2026
11°27'19.670"S 77°14'51.052"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



09/07/2026
11°27'19.754"S 77°14'50.986"W
LI4942 ESPERANZA BAJA