




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ANTIOQUIA
Nombre de Localidad: ANTIOQUIA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: CL EL PINO S/N
ID site: LI3966
CRQ: CRQ000000095557

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/07/2026 12°04'52.189"S 76°30'35.176"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.307"S 76°30'35.004"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.178"S 76°30'35.139"W LI3966 ANTIOQUIA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/07/2026 12°04'52.307"S 76°30'35.152"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.307"S 76°30'35.047"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.171"S 76°30'35.004"W LI3966 ANTIOQUIA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/07/2026 12°04'52.261"S 76°30'35.130"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.243"S 76°30'35.147"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.189"S 76°30'35.071"W LI3966 ANTIOQUIA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/07/2026 12°04'52.185"S 76°30'35.195"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.149"S 76°30'35.095"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.259"S 76°30'35.071"W LI3966 ANTIOQUIA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/07/2026 12°04'52.171"S 76°30'35.129"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.199"S 76°30'35.127"W LI3966 ANTIOQUIA	 09/07/2026 12°04'52.204"S 76°30'35.181"W LI3966 ANTIOQUIA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

