





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: ACOS
Nombre de Localidad: SAN MIGUEL DE ACOS
Fecha: 11/07/2026 - 11/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ACOS
ID site: LI5146
CRQ: CRQ000000095560

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	N/A
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCORTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	
 11/07/2026 11°16'31.436'S 76°49'04.410"W LU5146 ACOS		 11/07/2026 11°16'31.391'S 76°49'04.302"W LU5146 ACOS		N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	
 11/07/2026 11°16'31.446'S 76°49'04.314"W LU5146 ACOS		 11/07/2026 11°16'31.460'S 76°49'04.314"W LU5146 ACOS		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA	
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	
 11/07/2026 11°16'31.420'S 76°49'04.398"W LU5146 ACOS		 11/07/2026 11°16'31.420'S 76°49'04.398"W LU5146 ACOS		N/A
OTRAS OBSERVACIONES				
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA		SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A		N/A	N/A	
TORRES		SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	N/A	