



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CHUCCHI
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Direccion: Centro Poblado CHUCCHI
ID site: 1503040023
CRQ: CRQ000000098535

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	14/07/2026
Nombre de la localidad:	CHUCCHI
ID:	1503040023
Nombre de autoridad local:	Pablo Rosales Muñoz
Nombre responsable de mantenimiento:	Edmundo Rosales Muñoz
Energía AC-DC-CA	Estado
Unión eléctrica	✓
Voltajes de	✓
rectificadores	✓
Voltajes de baterías	✓
Tableros de Distribución	✓
Auto Alimentación	✓
Interrupción termomagnéticos	✓
Conductores eléctricos	✓
Conectores y terminales	✓
Uniones	✓
Luz de Batay	✓
SPNT	✓
Antena de Puente a Tierra	✓
Alimentación Señal	✓
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BNC, Router o MDU	✓
Tapas en estacionamiento	✓
Cables	✓
Atenuación	✓
Sistema Radiante	Estado
Conectores	✓
Cables	✓
Antenas	✓
Unión cables	✓
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas físicas	✓
Tarjetas	✓
Cámara	✓
Grabador de Video	✓
Sensor de Humo	✓
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	✓
Concreción	✓
Filtración de agua	✓
Estado de Monopolo/Torre	✓
Autoprotección/Torre Ventada	✓
Cable de vida	✓
Limpeza general de site	✓

Firma autoridad local:
Nombre: Pablo Rosales Muñoz
Cargo: Poblador
DNI: 73102436

Firma representante Claro:
Nombre: Edmundo Rosales Muñoz
Cargo: Técnico
DNI: 73102436

14/07/2026
10°30'33.476"S 77°05'02.109"W
1503040023 CHUCCHI

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

