




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: EL OLIVAR
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CP EL OLIVAR
ID site: LI4488
CRQ: CRQ000000098923

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

DURANTE



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

DESPUES



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

DURANTE



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR


DESPUES



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

DURANTE



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR

DESPUES



15/07/2026
11°43'56.464"S 76°58'22.479"W
LI4488 EL OLIVAR



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos