




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: QUINCHES
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUINCHES
ID site: LI5641
CRQ: CRQ000000009928

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/07/2026 12°18'28.245"S 76°08'35.056"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.245"S 76°08'35.056"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.315"S 76°08'35.121"W LI5641 QUINCHES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/07/2026 12°18'28.210"S 76°08'34.996"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.206"S 76°08'35.084"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.226"S 76°08'35.064"W LI5641 QUINCHES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/07/2026 12°18'28.198"S 76°08'36.121"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.210"S 76°08'35.074"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.267"S 76°08'35.057"W LI5641 QUINCHES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/07/2026 12°18'28.238"S 76°08'35.074"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.211"S 76°08'35.028"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.197"S 76°08'35.071"W LI5641 QUINCHES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 17/07/2026 12°18'28.198"S 76°08'35.001"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.210"S 76°08'35.074"W LI5641 QUINCHES	 17/07/2026 12°18'28.206"S 76°08'35.084"W LI5641 QUINCHES

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

