



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: CARRETERA_LUNAHUANA
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 18/07/2026 - 18/07/2026
Zona: LIMA SUR
ID site: LI0924
CRQ Y/O INC: INC000000512462
Asunto: ALARMA DE COMPRESOR
Técnico:

ANTECEDENTES

ALARMA intermitente, que Sale apartir de 12pm a 2pm

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: HUAWEI
Modelo: PC300D
Serie: 2152271745EYJB0001954
Voltaje: 51
Refrigerante: R134a

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

previa revision de equipo, mantenimiento y limpieza de AA, se monitorea alarma.

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO




FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO





FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO




FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO



18/07/2026
13°02'36.485"S 76°11'13.562"W
LI0924 CARRETERA_LUNAHUANA



18/07/2026
13°02'36.329"S 76°11'13.651"W
LI0924 CARRETERA_LUNAHUANA

FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA



18/07/2026
13°02'36.493"S 76°11'13.596"W
LI0924 CARRETERA_LUNAHUANA

FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



18/07/2026
13°02'36.334"S 76°11'13.551"W
LI0924 CARRETERA_LUNAHUANA

FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



18/07/2026
13°02'36.467"S 76°11'13.511"W
LI0924 CARRETERA_LUNAHUANA

FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



18/07/2026
13°02'36.392"S 76°11'13.557"W
LI0924 CARRETERA_LUNAHUANA

CONCLUSIONES	Detalle de avería:	Alarma por alta temperatura de ambiente, y compresor se activa emitiendo alarma,
ventilador de compresor con desgaste de eje. no enfriando correctamente.		

RECOMENDACIONES

N.A