



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: CENTENARIO HUACHO CHICO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 18/07/2026 - 18/07/2026
Zona: LIMA NORTE
ID site: LI4844
CRQ Y/O INC: INC000000653319
Asunto: ALTA TEMPERATURA EN EL BANCO DE BATERÍAS
Técnico:

ANTECEDENTES

ALTA TEMPERATURA EN EL GABINETE DE EXPANSIÓN, EQUIPO NO ENFRÍA.

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: HUAWEI
Modelo: PC500D
Serie: 2152271375EYK9001622
Voltaje: 48
Refrigerante: R134-A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

SE REVISÓ EL VENTILADOR, LA TARJETA ELÉCTRICA Y EL COMPRESOR.

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO




FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO




FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO





FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA




FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

EL EQUIPO NO ENFRÍA, SOLO VENTILA, DEBIDO A QUE YA NO CUENTA CON GAS REFRIGERANTE.

Detalle de avería:

COMPRESOR SIN REFRIGERANTE

RECOMENDACIONES

SE REQUIERE CAMBIO DE EQUIPO YA QUE EL COMPRESOR SOLO TIENE UNA VIDA ÚTIL.