



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: GORGOR
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: Centro Poblado GORGOR
ID site: 1503030001
CRQ: CRQ000000102965

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	21-07-2026
Nombre de la localidad:	GORGOR
ID:	1503030001
Nombre de autoridad local:	Señor Gonzales Rios
Nombre responsable de mantenimiento:	Señor (Mrs) Gabriela...
Empresas AC-DC-CA	Estado
Línea eléctrica	N/A
Volante AC	N/A
Transformadores	N/A
Volante de baterías	N/A
Baterías de 20V-100Ah	N/A
Aire acondicionado	N/A
Interceptores de agua	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores a los cables	N/A
Luminarias	N/A
Luz de señal	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router y VSW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Accesorios	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWN cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas eléctricas	N/A
Ferretaria	N/A
Calamita	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopoli/Torre	N/A
Autopostada/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Formado por: Gabriela Rios
Nombre: Gabriela Rios
Cargo: Gabriela Rios
Tel: 98902062

Formado por: Gabriela Rios
Nombre: Gabriela Rios
Cargo: Gabriela Rios
Tel: 98902062

21/07/2026
10°37'14.629"S 77°02'28.711"W
1503030001 GORGOR

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A