




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** SEGUNDO POLO  
**Nombre de Localidad:** SAN JUAN DE MIRAFLORES  
**Fecha:** 21/07/2026 - 21/07/2026  
**Dirección:** JR AYABACA 135-137  
**ID site:** LI0719  
**CRQ:** CRQ000000103020

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



| PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRITICIDAD | BAJA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| FOTO 1                                                                                                                                                                    | FOTO 2                                                                                                                                                                      | FOTO 3     |      |
| <br><small>21/07/2026<br/>12°09'29.827"S 76°58'47.161"W<br/>LI0719 SEGUNDO POLO</small>  | <br><small>21/07/2026<br/>12°09'29.827"S 76°58'47.161"W<br/>LI0719 SEGUNDO POLO</small>  | N/A        |      |
| PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                                    | FOTO 2                                                                                                                                                                      | FOTO 3     |      |
| <br><small>21/07/2026<br/>12°09'29.827"S 76°58'47.161"W<br/>LI0719 SEGUNDO POLO</small> | <br><small>21/07/2026<br/>12°09'29.841"S 76°58'47.116"W<br/>LI0719 SEGUNDO POLO</small> | N/A        |      |
| CORCERTINA OXIDADA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                                    | FOTO 2                                                                                                                                                                      | FOTO 3     |      |
| N/A                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                         | N/A        |      |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| CONCRETO DESPRENDIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | CRITICIDAD                       | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                       | FOTO 2                                                                                                                                                         | FOTO 3                           |      |
|  <p>21/07/2026<br/>12°09'29.861"S 76°58'47.053"W<br/>LI0719 SEGUNDO POLO</p> |  <p>21/07/2026<br/>12°09'29.798"S 76°58'47.049"W<br/>LI0719 SEGUNDO POLO</p> | N/A                              |      |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | CRITICIDAD                       | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                       | FOTO 2                                                                                                                                                         | FOTO 3                           |      |
| N/A                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                            | N/A                              |      |
| TORRE OXIDADA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | CRITICIDAD                       | BAJA |
| FOTO 1                                                                                                                                                       | FOTO 2                                                                                                                                                         | FOTO 3                           |      |
| N/A                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                            | N/A                              |      |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                  |      |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                                                                                                           | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                                                                                               | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |      |
| N/A                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                            | N/A                              |      |
| TORRES                                                                                                                                                       | SPAT / OBRAS CIVILES                                                                                                                                           | CLIMATIZACION AA                 |      |
| N/A                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                            | N/A                              |      |