



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Transmisión

Nombre de la Estacion: Santa Eulalia
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: ASOCIACION DE VIVIENDA SAN MARTIN LT.6 / Referencia frente al grifo Petroperu
ID site: CAC PRONATEL HUAROCHIRI
CRQ: CRQ000000102972

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETEADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE TRANSMISION

Transporte	Estado	
Equipo Router o MW	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transmisión
Cable	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
Cable	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general