



REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: HUAMPARA
Nombre de Localidad: HUAMPARA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: Centro Poblado HUAMPARA
ID site: 1510130001
CRQ: CRQ000000102987

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES





TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES

DURANTE

DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
22/07/2025 12:21:56.000000 2025-07-22T12:21:56.000000 157018000001 000000000000	22/07/2025 12:21:56.000000 2025-07-22T12:21:56.000000 157018000001 000000000000	22/07/2025 12:21:57.000000 2025-07-22T12:21:57.000000 157018000001 000000000000

CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema