



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: MANAS
Nombre de Localidad: MANAS
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: Centro Poblado MANAS
ID site: 1503050001
CRQ: CRQ000000102966

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/07/2026
10°35'43.813"S 77°10'01.716"W
1503050001 MANAS

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



22/07/2026
10°35'43.813"S 77°10'01.716"W
1503050001 MANAS

FOTO 4

Foto tomada del NOC



22/07/2026
10°35'43.813"S 77°10'01.716"W
1503050001 MANAS

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	22-07-2026
Nombre de la localidad:	MANAS
ID:	1503050001
Nombre de actividad local:	Revisión de cables
Nombre responsable de mantenimiento:	DAVIS CHAVEZ SOTO
Estado:	Estado
Energía AC-DC-BA	N/A
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Receptáculos	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Instalaciones termomecánicas	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Unidad de Bateria	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Equipos BMS, Router o MW	N/A
Tableros electrónicos	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema de tierra	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Orbits cables	N/A
Seguridad Físico Interior	N/A
Chapa Eléctrica	N/A
Pararrayos	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Firma autoridad local
Nombre: DAVID CHAVEZ SOTO
Cargo: TECNICO
DNI: 70923162

Firma representante Claro
Nombre: DAVID CHAVEZ SOTO
22/07/2026
10°35'43.813"S 77°10'01.716"W
1503050001 MANAS

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

