




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: LAMPIAN
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000102970


Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°14'25.213"S 76°50'04.330"W
LI1186 LAMPIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°14'25.34194"
Longitud
W 76°50'4.66866"
Distancia
4 yd
Fecha
22/7/2026 16:38
Altitud
3007 yd a.s.l


LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



22/07/2026
11°14'25.213"S 76°50'04.330"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.213"S 76°50'04.330"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.046"S 76°50'04.544"W
LI1186 LAMPIAN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



22/07/2026
11°14'24.841"S 76°50'04.651"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.063"S 76°50'04.622"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.008"S 76°50'04.612"W
LI1186 LAMPIAN


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



22/07/2026
11°14'25.217"S 76°50'04.590"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE




22/07/2026
11°14'25.137"S 76°50'04.721"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES




22/07/2026
11°14'25.061"S 76°50'04.544"W
LI1186 LAMPIAN

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC