



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: TABLADA
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TABLADA
ID site: LI5712
CRQ: CRQ000000105473

Sticker Año mantenimiento



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

DURANTE



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

DESPUES



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

DURANTE



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

DESPUES



27/07/2026
11°11'18.131"S 77°28'55.430"W
LI5712 TABLADA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



27/07/2026
11°11'21.670"S 77°28'57.906"W
LI5712 TABLADA

DURANTE



27/07/2026
11°11'21.670"S 77°28'57.906"W
LI5712 TABLADA

DESPUES



27/07/2026
11°11'21.670"S 77°28'57.906"W
LI5712 TABLADA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos