



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: TABLADA
Nombre de Localidad: HUACHO
Fecha: 27/07/2026 - 27/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO TABLADA
ID site: LI5712
CRQ: CRQ000000105473

Sticker Año mantenimiento




27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

DURANTE



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

DESPUES



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

DURANTE



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

DESPUES



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

DURANTE



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

DESPUES



27/07/2026
11°11'17.886"S 77°28'54.888"W
LI5712 TABLADA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos