



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: LA UNION BAJA

Nombre de Localidad: SAYAN


Fecha: 29/07/2026 - 29/07/2026

Direccion: CP LA UNION MZ B LT 11

ID site: LI5403

CRQ: CRQ000000105474

Sticker Año mantenimiento




29/07/2026

11°11'43.803"S 77°26'54.758"W

LI5403 LA UNION BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

DURANTE




29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

DESPUES



29/07/2026
11°11'43.803"S 77°26'54.758"W
LI5403 LA UNION BAJA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC