



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: DIECISIETE DE ENERO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DIECISIETE DE ENERO
ID site: LI5394
CRQ: CRQ000000106677

Sticker Año mantenimiento



23/06/2026
11°09'07.066"S 77°14'22.308"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




23/06/2026
11°09'07.043"S 77°14'22.325"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



23/06/2026
11°09'07.043"S 77°14'22.325"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



23/06/2026
11°09'07.021"S 77°14'22.445"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/06/2026
11°09'07.043"S 77°14'22.325"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



23/06/2026
11°09'07.043"S 77°14'22.325"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO


DESPUES



23/06/2026
11°09'07.013"S 77°14'22.345"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




23/06/2026
11°09'07.070"S 77°14'22.325"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



23/06/2026
11°09'09.640"S 77°14'24.217"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



23/06/2026
11°09'07.114"S 77°14'22.325"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos