REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion:	SURCO
Nombre de Localidad:	SURCO
Fecha:	05/08/2026 - 05/08/2026
Direccion:	CP SAN JERONIMO DE SURCO
ID site:	LI5254
CRQ:	CRQ000000108714

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS	CRITICIDAD	BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA	CRITICIDAD	BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

CORCERTINA OXIDADA	CRITICIDAD	BAJA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO	CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		N/A

BASES DE TORRES CON FISURAS	CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		N/A

TORRE OXIDADA	CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
		N/A

OTRAS OBSERVACIONES		
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	**SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION**	**RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD**
N/A	N/A	N/A
TORRES	**SPAT / OBRAS CIVILES**	**CLIMATIZACION AA**
N/A	N/A	N/A