



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: SAN DAMIAN
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Zona: LIMA ESTE
ID site: LI1188
CRQ Y/O INC: CRQ000000108711
Asunto: Avería de AA
Técnico:

ANTECEDENTES

Se encontró AA apagado, se observa la tarjeta con humedad, se hizo mediciones en la borneras del com

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: Huawei
Modelo: PC300D
Serie: 2152271745EYJB001678
Voltaje: 51
Refrigerante: R134A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

Se observa en la tarjeta humedad en sus componentes electrónicos te a13769347a3d4258&biw

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO




FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO





FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA




FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

Traer tarjeta para realizar pruebas de descartes

Detalle de avería:

Tarjeta averiada

RECOMENDACIONES

Traer tarjeta para realizar pruebas de descartes