



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SURCO
Nombre de Localidad: SURCO
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Direccion: CP SAN JERONIMO DE SURCO
ID site: LI5254
CRQ: CRQ000000108714

Sticker Año mantenimiento



05/08/2026
11°53'08.486"S 76°26'30.906"W
LI5254 SURCO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



05/08/2026
11°53'08.486"S 76°26'30.906"W
LI5254 SURCO

DURANTE



05/08/2026
11°53'08.272"S 76°26'30.549"W
LI5254 SURCO

DESPUES



05/08/2026
11°53'08.486"S 76°26'30.906"W
LI5254 SURCO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



05/08/2026
11°53'08.478"S 76°26'30.475"W
LI5254 SURCO

DURANTE



05/08/2026
11°53'08.254"S 76°26'30.535"W
LI5254 SURCO

DESPUES



05/08/2026
11°53'08.486"S 76°26'30.906"W
LI5254 SURCO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



05/08/2026
11°53'08.348"S 76°26'30.831"W
LI5254 SURCO

DURANTE



05/08/2026
11°53'08.254"S 76°26'30.535"W
LI5254 SURCO

DESPUES



05/08/2026
11°53'08.486"S 76°26'30.906"W
LI5254 SURCO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General