



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: SANTA CRUZ SAN LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Dirección: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000108677

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



05/08/2026
13°04'43.105"S 76°26'21.401"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE


DESPUES



05/08/2026
13°04'42.824"S 76°26'21.193"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS



05/08/2026
13°04'42.914"S 76°26'21.347"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS



05/08/2026
13°04'42.913"S 76°26'21.413"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/08/2026
13°04'43.005"S 76°26'21.438"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS



05/08/2026
13°04'42.981"S 76°26'21.398"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS




05/08/2026
13°04'43.016"S 76°26'21.336"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



05/08/2026
13°04'42.958"S 76°26'21.423"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS



05/08/2026
13°04'43.043"S 76°26'21.498"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS



05/08/2026
13°04'42.997"S 76°26'21.425"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos