



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: SANTA CRUZ SAN LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 05/08/2026 - 05/08/2026
Zona: LIMA SUR
ID site: LI4759
CRQ Y/O INC: CRQ000000108677
Asunto: AA. AVERIADO
Técnico:

ANTECEDENTES

vista anterior de una cuadrilla, indica que AA esta pendiente por revisar

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: HUAWEI
Modelo: PC300D
Serie: 2152271745EYJB001916
Voltaje: 51
Refrigerante: R134a

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

se realiza el mantenimiento y limpieza de equipo, se verifica cada uno de los conectores, revision

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO



FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO





FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA




FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR



FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

requiere cambio de equipo o Tarjeta

Detalle de avería:

tarjeta averiada por Corto

RECOMENDACIONES

cambiar un AA en perfecta condiccion