



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 06/08/2026 - 06/08/2026
Direccion: Centro Poblado PICOY
ID site: 1508090003
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	06-08-2026
Nombre de la localidad:	PICOY
ID:	1508090003
Nombre de autoridad comunal:	SAULO SANCHEZ FLORES
Nombre responsable de mantenimiento:	SAULO SANCHEZ FLORES
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea eléctrica	N/A
Volante AC	N/A
Receptáculos	N/A
Volante de Baterías	N/A
Baterías de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores Termomagnéticos	N/A
Conexiones eléctricas	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bataje	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipo RRU, Router o MUX	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema de Aterramiento	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Verificación cables	N/A
Seguridad física interior	Estado
Uso eléctrico	N/A
Terminales	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Clave física - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Exposición de agua	N/A
Estado de la estructura	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de fibra	N/A
Limpieza general de site	N/A

06/08/2026
10°55'39.47"S 76°44'32.137"W
1508090003 PICOY

N/A