




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: JECUAN
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/08/2026 - 14/08/2026
Dirección: CP JECUAN
ID site: LI4944
CRQ: CRQ000000113136

Sticker Año mantenimiento



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Jecuan 15200, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°28'5.45556"
Longitud
W 77°16'19.6806"
Distancia
4 yd
Fecha
14/8/2026 16:34
Altitud
123 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

DURANTE



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN


DESPUES



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

DURANTE



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

DESPUES



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

DURANTE



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

DESPUES



14/08/2026
11°28'05.542"S 77°16'19.671"W
LI4944 JECUAN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos