




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: JECUAN
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/08/2026 - 14/08/2026
Dirección: CP JECUAN
ID site: LI4944
CRQ: CRQ000000113136

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



14/08/2026
11°28'05.411"S 77°16'19.591"W
LI4944 JECUAN



Dirección
Jecuan 15200, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°28'5.45556"
Longitud
W 77°16'19.6806"
Distancia
4 yd
Fecha
14/8/2026 16:34
Altitud
123 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE


DESPUES



14/08/2026
11°28'05.446"S 77°16'19.658"W
LI4944 JECUAN



14/08/2026
11°28'05.420"S 77°16'19.638"W
LI4944 JECUAN



14/08/2026
11°28'05.446"S 77°16'19.604"W
LI4944 JECUAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



14/08/2026
11°28'05.476"S 77°16'19.688"W
LI4944 JECUAN



14/08/2026
11°28'05.570"S 77°16'19.646"W
LI4944 JECUAN




14/08/2026
11°28'06.411"S 77°16'19.634"W
LI4944 JECUAN

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



14/08/2026
11°28'05.350"S 77°16'19.659"W
LI4944 JECUAN



14/08/2026
11°28'05.465"S 77°16'19.659"W
LI4944 JECUAN



14/08/2026
11°28'05.359"S 77°16'19.674"W
LI4944 JECUAN

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos