



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 17/08/2026 - 17/08/2026
Dirección: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000114219

Sticker Año mantenimiento



17/08/2026
10°47'56.023"S 77°43'52.212"W
LI0394 SUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



17/08/2026
10°47'56.043"S 77°43'52.325"W
LI0394 SUPE

DURANTE



17/08/2026
10°47'56.043"S 77°43'52.325"W
LI0394 SUPE

DESPUES



17/08/2026
10°47'56.043"S 77°43'52.325"W
LI0394 SUPE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



17/08/2026
10°47'56.043"S 77°43'52.325"W
LI0394 SUPE

DURANTE



17/08/2026
10°47'56.043"S 77°43'52.325"W
LI0394 SUPE

DESPUES



17/08/2026
10°47'56.043"S 77°43'52.325"W
LI0394 SUPE

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



17/08/2026
10°47'56.040"S 77°43'52.323"W
LI0394 SUPE

DURANTE



17/08/2026
10°47'56.040"S 77°43'52.323"W
LI0394 SUPE

DESPUES



17/08/2026
10°47'56.012"S 77°43'52.323"W
LI0394 SUPE



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos