



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: LA_RINCONADA_DE_CONTA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 19/08/2026 - 19/08/2026
Zona: LIMA SUR
ID site: LI4770
CRQ Y/O INC: INC000000286294
Asunto: problemas con el AA
Técnico:

ANTECEDENTES

alarma de compresor

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: HUAWEI
Modelo: PC500D
Serie: 2152271375EYK7000649
Voltaje: 51
Refrigerante: R134a

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

Se llega a la estación rinconada de conta en coordinación con el ingeniero Juan huamaliano se proced

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO



FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO




FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO



FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO




FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA




FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR




FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

compresor averiado y se requiere cambio de Compresor y llenado de gas

Detalle de avería:

alarma de temperatura en BB

RECOMENDACIONES

cambio de repuesto.