




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 12/09/2026 - 12/09/2026
Direccion: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000128722

Sticker Año mantenimiento



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



12/09/2026
11°35'22.380"S 77°10'49.059"W
LI4436 GRAMADALES



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos