



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: PUÑON
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 16/09/2026 - 16/09/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PUÑON
ID site: LI5303
CRQ: CRQ000000130257

Sticker Año mantenimiento



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

DURANTE



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

DESPUES



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

DURANTE



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

DESPUES



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



16/09/2026
10°54'49.851"S 76°51'00.789"W
LI5303 PUÑON

DURANTE



16/09/2026
10°54'50.087"S 76°51'00.942"W
LI5303 PUÑON

DESPUES




16/09/2026
10°54'50.045"S 76°51'00.925"W
LI5303 PUÑON

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC