



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000132776

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




21/09/2026
12°27'24.818"S 75°48'48.321"W
LI5631 HUANTAN

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




21/09/2026
12°27'23.505"S 75°48'41.728"W
LI5631 HUANTAN

FOTO 4 Foto tomada del NOC


N/A

FOTO 5 Foto del Acta firmada



21/09/2026
12°27'24.848"S 75°48'48.479"W
LI5631 HUANTAN

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



21/09/2026
12°27'24.413"S 75°48'48.818"W
LI5631 HUANTAN